

Перечень радиокомпонентов

Список радиокомпонентов к статье: Питание шуруповерта от сети 220В

Краткое описание: Создание простого трансформаторного БП для питания шуруповерта от сети 220В. Описан процесс перемотки трансформатора и подключение

| Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание |
|-------------|-------------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------|
| T | Понижающий трансформатор | Подобрать по напряжению | 1 | |
| VDS | Диодная выпрямительная сборка | PBL405 | 1 | Лучше помощнее |
| C | Электролитический конденсатор | 470...2200 мкФ | 1 | Не менее 50В |
| VD1-VD4 | Выпрямительный диод | 10A10 | 4 | Зависит от потребления шуруповерта |

[Добавить компоненты](#)

URL статьи на сайте: <http://cxem.net/master/103.php>

Автор: [rafo](#)

Дата публикации: 15.12.2016