

Перечень радиокомпонентов

Список радиокомпонентов к статье: Автоматическое включение источников бесперебойного питания

Краткое описание: Добавляем функцию автоматического включения источнику бесперебойного питания.

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
DA1	Логическая ИС	K561ЛЕ5	1	аналог CD4001
R1	Резистор	40	1	
R2	Резистор	55 кОм	1	0.5 Вт
R3	Резистор	4.7 кОм	1	SMD 1206
R4	Резистор	30 кОм	1	SMD 1206
R5, R8	Резистор	1 МОм	1	SMD 1206
R6	Резистор	2МОм	3	SMD 1206
R7	Резистор	499 кОм	1	SMD 1206
R9	Резистор	16 кОм	1	SMD 1206
VD1	Супрессор	1.5KE16CA	1	
VD2	Диодный мост	2W10	1	
VD3	Диод	IN4007	2	
VD4	Диод	КД521Б	1	
U1	Оптрон	PC817	1	
VT1	Транзистор	2SC2655	1	hFe > 200
C1	Конденсатор	0.68 мкФ х 400В	1	
C2	Конденсатор	330 мкФ х 25В	1	
C3	Конденсатор	1 мкФ х 25В	1	SMD 1206
C4	Конденсатор	2 мкФ х 25В	1	SMD 1206
C5	Конденсатор	10 мкФ х 25В	1	
C6	Конденсатор	2 мкФ х 25В	1	SMD 1206
Rel1	Реле	Rel	1	Высокоомное

[Добавить компоненты](#)

URL статьи на сайте: <http://cxem.net/pitanie/5-348.php>

Автор: [Smelter2](#)

Дата публикации: 03.12.2017