

Список радиокомпонентов к статье: Управление биполярным шаговым двигателем без использования драйвера

Краткое описание: Как подключить биполярный шаговый двигатель к arduino с помощью H-мостов

| Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание |
|-------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------|
| IC1 | Микросхема | к1533лн1 | 1 | 74als04 |
| R1-R8 | Резистор | 100Ом-1кОм | 1 | любой мощности |
| T1-T8 | Транзистор | IRF740 | 1 | IRF610, IRF630, IRF640, IRF730, |

Добавить компоненты

URL статьи на сайте: <http://cxem.net/arduino/arduino204.php>

Автор: [AndrejChoo](#)

Дата публикации: 03.01.2017