

Перечень радиокомпонентов

Список радиокомпонентов к статье: Индикатор порядка чередования фаз в трёхфазной вилке

Краткое описание: Этот индикатор-вилка пригодится там, где нужно сфазировать трёхфазные электрические розетки для питания электрооборудования в производственных цехах.

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
МК	МК PIC 8-бит	PIC12F629	1	
РС	Оптопара	PC817	3	
VD	Светодиод	красный	12	можно любого цвета
D	Выпрямительный диод	1N4005	6	стеклянный
D	Выпрямительный диод	1N4007	1	корпус до-204
VD	Стабилитрон	BZV55-C5V1	1	5,1 В
R	Резистор	20 кОм	12	0,25 Вт
R	Резистор	10 кОм	8	0,25 Вт
C	Резистор	1 кОм	3	0,25 Вт
C	Конденсатор	0.22 мкф	3	50 В
C	Конденсатор	0. 068 мкф	3	50 В
C	Конденсатор	0.1 мкф	1	50 В
C	Конденсатор	220 мкф	1	10 В
X	Розетка трёхфазная		1	380 В

URL статьи на сайте: [//cxem.net/promelectr/promelectr51.php](http://cxem.net/promelectr/promelectr51.php)

Автор: [Shida](#)

Дата публикации: 19.09.2023