

Перечень радиокомпонентов

Список радиокомпонентов к статье: Жучок своими руками

Краткое описание: Схема данного жучка отличается от всех остальных выходным каскадом. Подобных схем пока не встречал нигде. Транзистор в усилителе мощности выходного сигнала включен по схеме с общей базой.

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
T4	Транзистор		1	Низкочастотный кремниевый
T5, T6	Транзистор		2	Любые кремниевые СВЧ и ВЧ (КТ368, КТ399)
CD2	Варикап	КВ109А	1	
C12, C21, C22	Конденсатор	100 нФ	3	
C13	Конденсатор	100 пФ	1	
C14, C18	Конденсатор	27 пФ	2	
C15, C16	Конденсатор	22 пФ	1	
C17	Конденсатор	8 нФ	1	
C19	Конденсатор	45 пФ	1	
C20	Конденсатор	25 нФ	1	
R8	Резистор	4.7 кОм	1	
R9	Резистор	1 - 4.7 МОм	1	
R10	Резистор	10 кОм	1	
R11	Резистор	100 кОм	1	
R12	Резистор	24 кОм	1	
R13	Резистор	13 кОм	1	
R14	Резистор	560 Ом	1	
L7, L9-L11	Катушка индуктивности	10 мкГн	4	
L8	Катушка индуктивности		1	
L12	Катушка индуктивности		1	
	Микрофон		1	

[Добавить компоненты](#)

URL статьи на сайте: <http://cxem.net/radiomic/radiomic130.php>

Автор: Гаранжа Владимир

Дата публикации: 2011 г.