

Список радиокомпонентов к статье: Ремонт электромагнитного полировщика Magnetic Tumbler KT-100

Краткое описание: Фотографии, описание несложного ремонта, принципиальная схема, печатная плата.

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
U2	Линейный регулятор	LM78L05	1	
Q1, Q2	Биполярный транзистор	SS8050	2	
D1	Диодный мост	DB107	1	
D2, D3	Выпрямительный диод	1N4007	2	
D4	Диодный мост	DBF60G	1	
R1, R2, R3	Резистор	4k7	3	
C1	Электролитический конденсатор	470 мкФ. 25 В	1	
C3, C4	Электролитический конденсатор	10 мкФ. 50 В	2	
C2	Конденсатор	0,1 мкФ	1	
K1, K2	Реле	HLS-14F1L-DC12V-C	2	

URL статьи на сайте: [//cxem.net/remont/remont99.php](http://cxem.net/remont/remont99.php)

Автор: [r9o-11](#)

Дата публикации: 06.06.2022