

Перечень радиокомпонентов

Список радиокомпонентов к статье: Жук на 350м

Краткое описание:

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
Q1	Биполярный транзистор	КТ3102Е	1	
Q2	Биполярный транзистор	КТ368А	1	S9018
C1	Электролитический конденсатор	220 мкФ	1	В схеме по ошибке указан как C11
C2, C4	Конденсатор	0.1 мкФ	2	
C3	Конденсатор	100 пФ	1	
C5, C6	Конденсатор	22 пФ	2	
C7	Конденсатор	60 пФ	1	
C8, C9	Конденсатор	1000 пФ	2	
C10	Конденсатор	9 пФ	1	
R1, R9	Резистор	10 кОм	2	
R2	Резистор	1 кОм	1	
R3	Резистор	220 кОм	1	
R4	Резистор	4.7 кОм	1	
K5	Резистор	47 кОм	2	
R7	Резистор	200 Ом	1	
R8	Резистор	3.6 кОм	1	
D1	Варикап		1	Любого типа
L1	Дроссель	100 мкГн	1	
L	Катушка индуктивности		1	
V3	Батарея питания	1.5-12 В	1	
	Микрофон		1	
V4	Микрофон		1	
	<u>Усилитель мощности (дополнение к передатчику).</u>			
Q1	Биполярный транзистор	КТ610А	1	
C1-C4	Конденсатор	100 пФ	4	
C5	Конденсатор	30 пФ	1	
C6	Конденсатор	0.1 мкФ	1	
R1	Резистор	200 Ом	1	
L1, L	Катушка индуктивности		2	
	<u>Волномер.</u>			
	Диод		1	Любой детекторный

Перечень радиокомпонентов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
C1	Конденсатор	22 пФ	1	
C2	Конденсатор	0.01 мкФ	1	
R1	Резистор	100 кОм	1	

Добавить компоненты

URL статьи на сайте: <http://cxem.net/radiomic/radiomic122.php>

Автор: Билык В.

Дата публикации: 2008 г.