

Список радиокомпонентов к статье: Ремонт ультразвуковой ванны ULTRASONIC PULSE 300

Краткое описание: Замена механического таймера на электронную схему.

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
	Рисунок №21			
DD1	Микросхема цифровая	K561ЛА9	1	
DD2	Микросхема цифровая	K561ТМ2	1	
DD3	Микросхема цифровая	K561ИЕ10	1	
VR1	Линейный регулятор	<a href="#">LM7805</a>	1	
VT1	Биполярный транзистор	<a href="#">КТ315Б</a>	1	
VT2	Биполярный транзистор	<a href="#">КТ815Б</a>	1	
VD1	Стабилитрон	<a href="#">КС170А</a>	1	
VD2-VD5	Выпрямительный диод	<a href="#">1N4003</a>	4	
VD6	Диод	<a href="#">КД212А</a>	1	
C1, C6	Конденсатор электролитический	470 мкФ 25 В	2	
C2, C4	Конденсатор электролитический	10 мкФ 16 В	2	
C3, C5	Конденсатор электролитический	100 нФ	2	
R1	Резистор	<a href="#">27 кОм</a>	1	0,125 Вт
R2	Переменный резистор	150 кОм	1	СП-1 с линейной характеристикой
R3	Резистор	<a href="#">100 кОм</a>	1	0,125 Вт
R4	Резистор	4,7 кОм	1	0,125 Вт
R5	Резистор	4,3 кОм	1	0,125 Вт
R6	Резистор	<a href="#">510 Ом</a>	1	0,25 Вт
K1, K2	Реле электромагнитное	TRIL-12VDC	2	Тип2СМ
Tr1	Трансформатор	220/12	1	
S1	Переключатель кнопочный	КМ1-И	1	

Добавить компоненты

URL статьи на сайте: <http://cxem.net/remont/remont74.php>

Автор: [r9o-11](#)

Дата публикации: 04.03.2016