

Список радиокомпонентов к статье: Ремонт паяльника REXANT 12-0159

Краткое описание: Восстановление паяльника с помощью перемотки нагревателя. Есть схема и печатная плата.

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
T1	Симистор	MAC97A6	1	
DB3	Динистор	DB3	1	
LED	Светодиод	3AR4SC2-30	1	
Ly1	Фильтр сетевой	PLA10	1	
C1	Конденсатор	0.1 мкФ. 275 В	1	
C2	Конденсатор	0.1 мкФ. 100 В	1	
R1	Резистор	1 МОм. 0.5 Вт	1	
R2	Резистор	120 кОм. 0.5 Вт	1	
R3	Резистор	75 Ом. 0.5 Вт	1	
R4	Резистор	220 Ом. 0.5 Вт	1	
R5	Резистор	3.3 кОм. 0.5 Вт	1	
R6	Резистор	820 кОм. 0.5 Вт	1	
R7	Переменный резистор	500 кОм, 1 Вт	1	
L1	Дроссель	SL0809T-330K	1	

Добавить компоненты

URL статьи на сайте: <http://cxem.net/remont/remont92.php>

Автор: [r9o-11](#)

Дата публикации: 04.10.2018